

Erledigt

Hardware Kaufempfehlung / Installation El Capitan

Beitrag von „user-michi“ vom 8. Februar 2015, 03:15

Es ist leider unglaublich. Jetzt habe ich mir mehrfach eine iboot cd gebrannt. Leider immer nur mit einem Resultat. no bootable device

Woran kann das denn liegen?

Edit: ich habe nun das 894m genommen. Nun scheint es mit iboot zu klappen.

Edit2: Es ist mittlerweile mitten in der Nacht und ich hatte einen harten Kampf. Diskmaker hat überhaupt nicht funktioniert. Habe keinen Stick erstellen können. Lag wohl an irgendwelchen Rechten. Mit Unibeast hat es dann funktioniert. Als ich dann vermutlich den Trimm Enabler installiert habe kam beim booten nur noch der Runde durchgestrichene Kreis. Also nochmals neu installiert. Jetzt läuft alles soweit.

Ist der Trimm Enabler wichtig?

Bzw. kann es sein, dass der irgendetwas durcheinander gebracht hat?