

Erledigt

USB 3.0 (direkt am Mainbord) wird unter Yosemite nicht erkannt.

Beitrag von „Macuser41“ vom 9. Februar 2015, 12:13

Hallo, dieses Problem habe ich auch, 10.10.2 als Versuchssystem erstmals mit Clover. Wenn ich ein Gerät in den USB3-Port vor dem Booten stecke, sind die Ports nutzbar. Will ich nach dem Booten einen Stick mounten, passiert nichts.

Installiert habe ich genericusbxhci.kext v 1.2.7 (müsste die aktuelle Version sein).

Gruß m41