

**Erledigt**

## **USB 3.0 (direkt am Mainbord) wird unter Yosemite nicht erkannt.**

**Beitrag von „Macuser41“ vom 9. Februar 2015, 14:20**

Hallo, ich habe die Kext jetzt nur unter clover per Maus geschoben, was meinst du mit "Space-Taste" Injection [Kext auswählen](#)? Welche Taste soll das sein? Irgendwie habe ich da eine lange Leitung.

Im Bios ist alles korrekt, unter 10.9-5 funktioniert alles. Der Chip ist übrigens ein Etron 168.

Im System-Profiler wird (Siehe Anhang) die Meldung gegeben, dass es nicht geladen wird.

Gruß M41