

Erledigt

Eine Erfolgsmeldung: Das Tyan S7050 Workstation-Board für E5 2600er CPUs läuft!

Beitrag von „Werner_01“ vom 16. Februar 2015, 20:16

Moin,

der Tag fängt gut an: Für den Patch bin ich zu doof und meinen Clover-Bootstick habe ich mir irgendwie kaputt gebastelt ...

Der findet keine OSX-Platte und startet mir statt dessen den ganzen Rechner neu.

Den Stick werde ich mir jetzt nochmal stricken. Wenn das klappt, wird auf Clover gewechselt.

Das scheint mir - ungeachtet der 0xE2-Thematik - durchaus sinnvoll zu sein.

Was den Patch betrifft: Dazu brauche ich als jemand, der von der Sache keinen Plan hat, eine umfassende Dokumentation, sonst klappt meine übliche Kochbuch-Methode nicht.

Nach meinen gestrigen Bios-Update stand die Kiste nur noch auf 1200Ghz und ich konnte das nicht ändern. Zufällig habe ich dann gelesen, dass nach einem Update auch ein CMOS-Reset nötig ist. ...

..... abendliches UPDATE

Inzwischen läuft Clover und damit ließ sich auch das Powermanagement-Problem lösen.

Viele Grüße

Werner