

**Erledigt**

## **MacOSX -kein Boot ohne iBoot CD möglich**

**Beitrag von „Nicon“ vom 5. März 2012, 19:12**

Hallo,

ich habe heute auf meinem P5B SE2 Mainboard mit 4GB und Geforce GTX260 problemlos MacOSX 10.6.3 Retail installiert.

Ich habe dafür iBoot und MutliBreast verwendet. Alles lief Super!

Aber leider kann ich nicht von der HDD booten.

Ich habe mich schon in sämtlichen Foren belesen, und alle Kext Datein installiert.

Ich bootete auch mit -v -f kann aber nicht genau herausfinden ob es an der Grafikkarte, Soundkarte oder dem Kernel liegt.

Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.

MfG Basti