

Erledigt

Clover schafft es nicht bis zum Clover-Startmenue

Beitrag von „einhorndg“ vom 14. Februar 2015, 13:42

Aus Sicherheitsgründen (Redundanz) habe ich mir einen Zwilling zum P35-DS4 Rev. 2.0 F14 / 10.10.2 / 8800GT gebaut

Der 1. Zwilling hat einen Q6600, der einwandfrei mit 3,2GHz läuft, dort habe ich mit einem USB-Stick Clover auf der Platte installiert und das läuft auch soweit.

Beim Start vom Clover-USB - Stick sehe ich

b1f: init 5

dann gehts weiter: schwarzer Bildschirm - oben links blinkender Strich - Clover-Menue

Der 2. Zwilling hat einen Q9550, der mit Chimera funktioniert - wenn ich mit demselben USB-Stick wie bei 1. starte, komme ich nicht bis zum Clover-Menue, sondern nur bis kurz zuvor:

b1f: init

nach einiger Zeit: schwarzer Bildschirm, oben links blinkender Strich...

Jetzt weiß ich nicht, wo ich einhaken kann - es müsste ja an der Configuration von Clover liegen, oder? Kann die Ursache auch im - eigentlich leistungsstärkeren - Q9550 - Prozessor liegen?

einhorndg