

Erledigt

USB 3.0 (direkt am Mainbord) wird unter Yosemite nicht erkannt.

Beitrag von „Doe1John“ vom 14. Februar 2015, 15:26

Wird die HDD überhaupt nicht erkannt oder geht nur die hohe Geschwindigkeit von USB3.0 nicht??????

VG Hobbit