

Erledigt

FakeSMC mit HW-Sensor-Plugins über Ozmosis?

Beitrag von „akid1“ vom 17. Februar 2015, 23:40

Hallo Zusammen,

ich würde gerne den Status meines Rechner ein wenig im Blick behalten, allerdings läuft HW-Sensors nicht, bzw. zeigt nur den Status der SSD/HDD an.

FakeSMC ist doch im Bios eingebackten oder? Dann müsste man doch nur noch HW-Sensors mit den dazugehörigen Plugins installieren, oder liege ich da falsch? Ich habe diese versucht, allerdings leider ohne Erfolg.

Wäre klasse wenn mich jemand auf den richtigen Weg bringen könnte, installiert ist 1749M für das Gigabyte Z97M-D3H.

Ich danke bereits im Vorfeld für eure Hilfe!