

Erledigt

GA-Z87N Wifi bootet nicht mehr

Beitrag von „Griven“ vom 19. Februar 2015, 21:12

Irgendwie hast Du Dir jetzt aber einiges durcheinander gewürfelt oO

Die 894m ist gerade bei Yosemite nicht unbedingt die beste Wahl einfach weil der kext-dev-mode=1 flag fehlt und die meisten der 894m Firmwares auch keine Signierte FakeSMC enthalten sprich der Rechner auf die Weise gar nicht durchstarten kann. Du schreibst die 1479m hätte Dir das Bios zersägt, wie genau hat sich das geäußert bzw. was genau ist da passiert?