

Erledigt

ERROR beim Booten der Installation

Beitrag von „dmghumi“ vom 23. Februar 2015, 18:34

Wie meinst du womit?
Multibeats und Yosemite auf USB Stick.

Bios Einstellungen wie folgt:

M.I.T. > Advanced Memory Settings > X.M.P. > Profile 1 for memory not recognized with the Default setting;

BIOS Features > Boot Options Priorities > set this to the P0 setting for the UniBeast USB thumb drive (legacy boot)

BIOS Features > VT-d > Disable <--- for non K processors and the new Haswell Refresh "K" processors

Peripherals > Initial Display Output > IGFX <--- make sure on-board graphics is enabled

Peripherals > Intel Processor Graphics > Enable <--- likewise, make sure this is enabled

Power Management > Wake on LAN > Disable