

Erledigt

## Neues System auf GA-Z97M-D3H

Beitrag von „Bernardo“ vom 27. Februar 2015, 20:33

am Strom liegt es nicht da man sie spürt dass sie dreht. Werde ein anderes SATA Kabel ausprobieren. Habe ein nagelneues hergenommen.