

Erledigt

GIGABYTE GA H81M HD3 & Intel G3220 1150 Sockel brauche hilfe

Beitrag von „Nambo“ vom 3. März 2015, 23:26

Ich bekomme einfach nicht hin.

Ozmosis bios installiert, version F5 G894m der F6 Ozmosis 1479M da fehlt die Boot funktion F12 zeigt kein laufwerke außer der USB Stick .Dann über Virtualbox Yosemite bootstick erstellt mit DiskMaker X.

Apple boot balken läuft bis zur Mitte dann bleibt es stehen was mache ich da falsch, muß man da vor dem Booten etwas machen?

Dann erneuert Boot Disk erstellt mit Chameleon Bootloader bleibt auch stehen siehe bild bei Bluetooth stehen