

Erledigt

GA Z97X-UD5H, i7 4790K Installation klappt nicht

Beitrag von „pehaba“ vom 5. März 2015, 08:14

Ja.

Ich habe jetzt alle 4 Ozmosis-Varianten die es für mein Mainboard gibt ausprobiert.

Die 2 Varianten 1479 verursachen Kernel-Paniken bzw. stürzen beim Starten von Yosemite ab.

Die 2 Varianten 879 erlauben eine flüssige Installation und Yosemite läuft.

Allerdings ergeben beide 879-er eine Definition als iMac 13,2. Das ist mir im Prinzip egal, sofern es keine Auswirkungen auf weitere Installationen hat.

Kext-Dev-Mode und LAN habe ich mit Multibeast installiert. Sound und Mac-Definition entzieht sich aber der Installation über Multibeast. Werde ich demnächst mal von Hand probieren, wie von Trainer vorgeschlagen.

Ich möchte danach eine GTX970 einbauen. Kollidiert das mit der Mac-Definition 13,2 oder nicht?

Reicht es da aus nur die Mac-Definition zu ändern oder müssen da noch ganz andere Parameter geändert werden (außer den Web-Driver installieren)?