

Erledigt

(S) Gigabyte GA-Z97X-UD7 TH Kext für Tunderbolt

Beitrag von „de-tio“ vom 10. März 2015, 17:52

es ist das BIOS!!!! Ich habe das gleiche Problem und habe nun beide Bios Versionen von hier getestet. Und diese sind im Bereich Thunderbold fehlerhaft. Einfach zu testen wenn man diese im Bios deaktiviert wird ein Port noch immer angesprochen. Beide zusammen gehen eigentlich fast nie (die Ausnahme bestätigt die Regel, denn ab und an funktioniert es). Wenn man Thunderbold im Bios deaktiviert den Hacki startet dann im Bios wieder aktiviert läuft das Laufwerk wieder und das Teilweise sogar relativ lange. Habe leider noch keine Idee woher ich ein funktionstüchtiges Bios bekomme. Werde es hier aber in einem neuen Post mal zur Diskussion stellen.