

Erledigt

Diverse probleme mit Hackintosh

Beitrag von „al6042“ vom 19. März 2015, 17:04

Na dann....

studiere die Anleitung des Boards, such dir einen der beiden Anschlüsse aus und deaktiviere im BIOS den anderen.

Da es sich in deinem Falle um Realtek Gigabit Karten handelt, würde ich mal prüfen, welcher der 3 Treiber aus Mutlibeast für dich auf Dauer am stabilsten läuft.