

Erledigt

Ozmois MSI-Z87-GD65 OS X Installation Yosemite

Beitrag von „al6042“ vom 21. März 2015, 16:26

Die Specs des Boards zeigen leider nicht, welcher SoundChip verbaut ist, aber im PDF der englischen Bedienungsanleitung in deinem anderen Thread wird hier auf den ALC1150 verwiesen.

Wenn du mit der aktuellen Ozmosis 1479 Version arbeitest, ist dort gerne mal der VoodooHDA integriert.

Wenn du dann im Nachgang noch den AppleHDA für deine interne Soundkarte dazu nimmst, kann es zu diesem Kernel Panic kommen.

Dafür hast du die Möglichkeit die VoodooHDA Funktion im Ozmosis zu deaktivieren, indem du folgenden Befehl im Terminal eingibst:

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:DisableVoodooHda=%01`

Wenn du eine Defaults.plist in deiner versteckten EFI-Partition unter /EFI/Oz hast, kannst du den Eintrag auch dort setzen, damit beim eventuell nächsten NVRam Reset der Fehler nicht erneut auftaucht.