

Erledigt

[erledigt]Dell Mini 10v (1011) Kein Sound

Beitrag von „morpheus1427“ vom 14. März 2012, 11:33

Moin

So hab mir mal gedacht da Ich ja nun schon lange kein neues SI aufgesetzt habe 😄😄😄
mach ich das heute mal wieder.

Gesagt getan wie ich nun feststellte läuft der NBI_0.8.5 bei mir überhaupt nicht mit OSx 10.6.0
der NBI_0.8.4 läuft sehr gut bis halt der ton nicht so dachte hmm dachte ich mir suchst du dir
halt mal den NBI_0.8.3 RC4 und siehe da aufeinmal hatte ich ton aus meinen Dell Mini juhu 👍
👍 aber die freude blieb leider nicht lange da ich feststellen musste das das Wlan zwar geht
aber ich mich nun nach jedem Neustart bzw Ausschalten des Geräts mich wieder am Wlan
anmelden muss 😞😞😞 ohm man ich verzweifle gerade obwohl das mit dem Wlan nicht so
ein problem ist.

Frage krieg ich das irgendwie hin mit der automatischen Wlan anmeldung ? weil er läuft so bis
jetzt eigentlich stabil.

momentaner stand:

Dell Mini 10v OSx 10.6.0 + NBI 0.8.3. Rc4

p.s. hab schon versucht NBI 0.8.4 drüber zu bügeln --> erfolg gleich null