

Erledigt

Anleitung Yosemite auf dem ThinkPad T61(p) mit NVIDIA Grafik

Beitrag von „Griven“ vom 25. März 2015, 21:21

Ich habe mich jetzt zugunsten der Leistung gegen das Bustakt gefrickel entschieden. Die Sound Störungen betreffen eh nur die Systemsounds und auf die kann ich gut verzichten auf dem T61. Also den Bustakt wieder auf 200 MHz eingestellt und im Audi/Midi Setup die Sample Rate auf 192KHz gestellt und alles ist fine. Sound kommt sowohl über itunes als auch Ultramixer sauber aus den Speakern und mehr muss es beim T61 nicht tun für meine Belange. Dann lieber 200Mhz mehr CPU Leistung als das komische gebimmel was OSX als Systemsounds nutzt...

@Crusade 2Ghz reichen vollkommen aus (sollte ein T61 mit intel T7300 CPU sein) damit lässt sich Yosemite für die meisten Anwendungen die man mit einem Notebook verwendet ausreichend performant betreiben (ich nutze auf dem T61 unter anderem auch Photoshop ohne weitere Probleme). Wichtig bei den Dingern ist meines Erachtens nach eher der RAM, da sollten es schon mindestens 4GB besser sogar 8GB sein um mit Yosemite flüssig zu arbeiten und auch eine SSD schadet nicht in Kombination mit dem Middelton Bios (SATA 2 Support) wird aus der kleinen schwarzen Kiste ein amtliches HackBook mit dem man noch viel Freude haben kann.