

Erledigt

[erledigt]Dell Mini 10v (1011) Kein Sound

Beitrag von „morpheus1427“ vom 14. März 2012, 16:02

[Zitat von Dr. Ukeman](#)

warum gehst du nicht erstmal auf ne höhere Version da sieht die Welt dann schon wieder ganz anders aus.

also ich bin auf 10.6.7 und da geht alles! Auch unter 10.6.8 sollte eigentlich alles laufen.

Ich dachte das soll man nicht wegen der Atom cpu 😞😞 und jetzt doch 😞😞 ok dann werd ich mir mal das update von apple ziehen und auf 10.6.8 update. 😞 schauen wir mal ob das was wird 👍

Das heißt doch dann eigentlich SL installieren weiter machen mit NBI damit er lauffähig ist, update machen (nicht neu starten) wieder NBI drüber laufen lassen und dann neu starten richtig ? und fertig ist das ganz ??? 😄

Ihr seid echt klasse 👍