

Erledigt

Z97X-UD3H - Ozmosis - Allgemeine Frage

Beitrag von „THANATOS81“ vom 31. März 2015, 08:04

Guten Morgen,
ich lag gestern schon in der Falle. Alter Mann muss schlafen.

Nun zum aktuellen Stand:

Test 1:

Bios ROM aus der Datenbank, mit DSDT.aml und die 4 Kext Dateien von Griven = Keine Temperatur Sensoren, Keine Lüfter

Test 2:

Bios ROM "Sensors", welches mir AL0642 gebastelt hat (ohne DSDT.aml und ohne Kexts von Griven) = Temperatursensoren da, Lüfter nicht.

Test 3:

Bios ROM "Sensors" von AL0642, mit DSDT.aml und Kexts von Griven = keine Änderung zu Test 2 (Temperaturen da, Lüfter nicht).

Ich wollte das ROM "Sensors" von AL6042 anhängen, vielleicht sieht ja jemand "mehr" 😊 aber ich kann nur 150 kb Dateien hochladen 😞

ANMERKUNG: Mit DSDT.aml funktioniert der Sound nicht mehr (AL1150 aus Multibeast mit der Zusatzoption "Efi Bootloader...")

Gr33tz