

# Installation nVidia-Grafik GTX 750 Ti oder GTX 9XX.. auf Boards mit integrierter Intel-Grafik

Beitrag von „kokopelli“ vom 31. März 2015, 17:37

Das Legacy Codec hat´s auch nicht gebracht... Dort waren dann noch nicht mal die Ausgänge in der MAC-Systemsteuerung zu sehen.

Ich hab jetzt mal nen Test gemacht und meinen Headset-USB-Adapter von Planonics drangehängt. Damit geht es sofort und ohne jeden Aufwand.

Also müsste es doch eigentlich auch mit so einem Teil hier funktionieren: <http://gdgts.de/fiio-e10/> (Fiio E10). Und man hätte noch eine Verbesserung des Sounds...

EDIT: Ich habe mir jetzt diese günstige USB Sound Card gekauft für 12,99 Euro:

<http://www.mediamarkt.de/mcs/p...64,1642526.html?langId=-3>

Eingestöpselt, Systemsteuerung>Ton, auf Generic USB Audio Device umgestellt, fertig.

Ich hab sogar dass Gefühl als sei der Sound besser als bei der internen Karte.

Sicherlich hätte man es auch irgendwie softwareseitig hinbekommt mit dem internen Treiber hinbekommen, aber die Anzahl der Fehlversuche hat mir jetzt gereicht. Außerdem wollte ich nicht riskieren, dass durch weiteres Hinzufügen und Löschen an einer anderen Stelle was kaputt geht.

Die Frage bleibt: Wie bekomme ich die unnötig geladenen Treiber für das ALC887 wieder aus dem System raus? Oder stören die nicht?