

Erledigt

Übertakten & HWSensors unter Ozmosis

Beitrag von „DoeJohn“ vom 2. April 2015, 19:20

Es reicht beim Übertakten aus, nur den Multiplikator beim Turbo zu erhöhen. Z.B. Ein Kern auf 42, 2 Kerne auf 43, 3 Kerne auf 44 und 4 Kerne auf 44! Dazu den Turbo natürlich aktivieren. Da das Mac OS X das Powermanagement steuert, wirst du immer die Leistung bekommen, die du gerade benötigst! Das ist übrigens sehr gut zu sehen, wenn du ein Benchmarkprogramm, wie z.B. Geekbench laufen läßt und dazu das Intel Powergadget beobachtest! Dann wirst du sehen, das die CPU bis zum höchsten Multiplikator hochtaktet und wieder heruntertaktet, wenn der Benchmark beendet ist!