

Erledigt

Übertakten & HWSensors unter Ozmosis

Beitrag von „DeePoP“ vom 4. April 2015, 20:59

Top, Danke Griven.

BIOS wie gewohnt erst auf Default-Werte setzen und dann flashen, oder gibt es sonst noch was zu beachten?

Edit:

Ich sehe gerade das du ein Ozmosis für das **Z97 D3H** hochgeladen hast, aber ich habe ein **Z97M D3H**