

Erledigt

## Übertakten & HWSensors unter Ozmosis

Beitrag von „Griven“ vom 4. April 2015, 21:58

Da sollte nichts schief gehen ist die selbe Firmware halt nur mit den Sensoren ergänzt. Wir erstellen die OZM Mods normalerweise mit dem OZMTool von tuxuser und nutzen halt den schalter -a 2 wenn der Stuff so nicht in die Firmware passt. Leider ist der halt ziemlich aggressiv und haut alles raus, was OZM nicht unbedingt braucht. Oftmals ist im ROM Anschließend aber doch noch genug platz für die Sensoren nur machen wir die halt nicht per default wieder rein, weil das eben händisch erledigt werden muss 😊