

Erledigt

HP EliteBook 8460p nach Yosemite Installation keine Festplatte in Unibeast Bootloader

Beitrag von „crusadegt“ vom 7. April 2015, 16:01

Hallo,

hast du im Bios AHCI ausgewählt?

Ansonsten installiere mal den 3rd party SATA mit auf den Stick. Könnte die Lösung sein:)