

Erledigt

Seit OSX 10.10 versteh ich nur noch Bahnhof!

Beitrag von „Griven“ vom 9. April 2015, 00:15

Hum okay, dann einfach mal die anderen Ausgänge der OnBoard testen HDMI ist nicht immer die erste Wahl (EDID des Monitors wird oft Via HDMI nicht übergeben, besser ist hier DVI oder Display Port sofern vorhanden). Zudem wäre es interessant zu wissen welche IntelHD da werkelt (ich tippe bei dem Board auf HD4000)...