

Erledigt

Acer S7 391 - Läuft aber ein paar Problemchen

Beitrag von „Marc1993“ vom 10. April 2015, 11:27

Hallo,

ich habe Yosemite 10.10.2 auf meinem Acer S7 ans laufen gebracht. Läuft alles wunderbar und sogar der Touchscreen klappt (mit Multitouch).

Woran ich jedoch verzweifel:
Bluetooth und Audio.

Entweder ich bekomme keine Audioausgabe oder nur sehr leise. Ich finde im Internet keine Informationen über den verbauten Chip 😞
Bluetooth wird von Yosemite zwar erkannt und auch als aktiv gezeigt. Jedoch findet er keine Bluetooth geräte. Auch bei anderen Geräten ist der Acer nicht sichtbar. Würde gerne die original Acer BT-Maus benutzen. So hätte ich noch einen USB Port frei. Einer wird für den WLAN Stick benötigt. Ich finde auch keine Informationen über den verbauten BT-Chip. Es ist zum Mäuse melken ._.

Deswegen nun mein Aufruf an euch:
Hat einer ähnliche Probleme gehabt und konnte sie lösen? :help:

Leider kann ich euch nicht mehr Informationen liefern 😞