

**Erledigt**

## **Seit OSX 10.10 versteh ich nur noch Bahnhof!**

**Beitrag von „Vyte“ vom 10. April 2015, 23:10**

Super hab's wieder. Jaja dies [BIOS Einstellungen](#). 🍀 juhoo

Doch leider wird am Hack nur eine maximale Frequenz von 3.5ghz gemessen. Habs mit Cinebench und Intel® power Gadget gemessen.

Kommt Jungs gleich haben wirs, nennt mir schon die BIOS Einstellung hahaha