

HP Pavilion dv7 SL geht Install Lion Probleme

Beitrag von „selimbaba67“ vom 16. März 2012, 16:39

Hallo Leute,

Ich habe ein Problem mit der Lion Installation, mein usb stick bootet zwar aber endet mit einem Kernal Panik. Die Snow Leopard Installation ging ohne Probleme. Obwohl ich nichtmal im Bios ACHI auswählen konnte bzw nicht die Einstellung dafür habe.

Habe mit -v gebotet und habe dann diese Fehler Meldung erhalten audiouuc.kext konnte nicht geladen oder gefunden werden. Habe dann mit -f -v und danach mit -x -v gebotet wieder die Meldung Still waiting for root device.

Keine Ahnung wie ich das jetzt lösen soll/muss würde mich um eure Hilfe freuen.

EDIT: Die Installation mit dem Snow Leopard DVD ging erfolgreich ohne Probleme nur Lion macht mit dem Unibeast stick Probleme.