

Erledigt

Seit OSX 10.10 versteh ich nur noch Bahnhof!

Beitrag von „DoeJohn“ vom 11. April 2015, 02:24

Hast du im Bios irgendwo eine Einstellung, die sich Turbo oder ähnlich nennt. Meistens unter den Einstellungen zur CPU zu finden! Schau dann mal, ob der aktiviert ist!
Schau mal in die Bedienungsanleitung zum Board auf Seite 2-11 und 2-12!