

Erledigt

Thunderbolt für mein Mainboard.

Beitrag von „Baron Samedi“ vom 11. April 2015, 21:37

Hallo,

mein Hacki läuft ja schon seit längerer Zeit rund. Nun wollte ich eine "externe" SSD über Thunderbolt an mein Mainboard anschließen (siehe Signatur), sie wird aber nicht angezeigt, auch nicht im Festplatten-Dienstprogramm (der Anschluss erfolgt über einen Delock Thunderbolt-SATA-Adapter). Bei "Über diesen Mac / ... / Systeminformationen / Thunderbolt" steht nur: "Es wurde keine Hardware gefunden.". Da ausschließlich ein Thunderbolt-Anschluss vorhanden ist, habe ich auch nicht die Möglichkeit, auf USB auszuweichen. Normaler Weise benutze ich den "Delock Thunderbolt-SATA-Adapter" an meinem MacPro. Dort funktioniert er einwandfrei.

Ich habe jetzt hier im Forum einige Posts zum Thema Thunderbolt gelesen, habe aber nichts passendes gefunden. Bekommt man die Thunderbolt-Anschlüsse am Hacki für Festplatten / SSDs an diesem Board überhaupt zum laufen?