

NVidia Geforce GT525M , MAC OS X ,

Beitrag von „nomac“ vom 17. März 2012, 12:25

Du hast den Stick mit Festplattendienstprogramm als GUID HFS+ formatiert und dann mit Chimera 1.7 den Bootloader installiert - Bootvolume im BIOS auf den Stick gesetzt - und das geht nicht?

Mach es nochmal, bitte.

Hallo , Ich habe Festplattendienstprogramm gestartet ich habe folgende Optionen zur Auswahl:

- 1.) Mac Os X Extended
- 2.) Mac Os X Extended (Journaled)
- 3.) Mac Os x Extended Gross und Klein + Journaled
- 4.) Mac Os x Extended Gross und Klein
- 5.) und MS DOS System

Das *GUID HFS+* verstehe ich nicht , habe auch die Auswahl nicht beim Dienstrogramm .

Könntest du mir eventuell sagen wie das geht ?

MFG:Nomac

Edit: Ich habe nun gegoogelt nach HFS+ Da habe ich was gefunden .

http://www.g-technology.com/su...our_drive_for_mac_hfs.cfm

Wäre das so richtig?

Sollte das so richtig sein , Habe ich es probiert und es kommt das gleiche *Operation System

not Found*

@RicoJoo

Ich habe das GUID Partitionsschema .