

Erledigt

Anfängerfragen zum Thema Hackintosh

Beitrag von „rub1n5k1“ vom 20. April 2015, 16:23

Hallo Al, Griven und alle anderen Interessierten.

Kurze Rückmeldung. Habe seit gestern eine zweite SSD (mSATA direkt auf dem Board) und dort nun die Neuinstallation gewagt.

Ich schreib kurz wie ich vorgegangen bin. Zunächst habe ich alle SATA Stecker, mit Ausnahme des DVD abgezogen (hätte ich auch noch machen können, spielte keine Rolle). Dann habe ich zunächst das BIOS mit dem Original F9 geflasht. War dieser Schritt überflüssig?

Komischerweise war anschliessend beim Booten (ohne dass eine Festplatte angeschlossen war) die "Tomate" zu sehen. Also der Bootloader.

Ich dachte der müsste auf meiner SSD liegen?

Anschließend das von [griven](#) freundlicherweise bereitgestellte und auf mein Board angepasste OZ (F9, 1479) geflasht.

PC ausgeschaltet und den noch vorhandenen Yosemite Install-Stick eingesteckt. Ich musste die neue mSATA SSD dann noch mit dem Festplattendienstprogramm formatieren. Die Installation lief schnell und problemlos.

Mir war dann entfallen, daß trotz OZ der Kext für das LAN nachgeliefert werden muss und wunderte mich dann, weshalb ich das Ethernet nicht einrichten konnte. Habe mir dann hier aus dem Forum die passende PKG gezogen und installiert. Leider vergaß ich auch an dieser Stelle die Rechte-Reparatur und Cache-Neuaufbau. Habe dann also KextUtility aus dem Forum gezogen und nach einem Reboot den Vorgang wiederholt. Jetzt hatte ich noch im Hinterkopf, daß man nach dieser Aktion immer das Bootargument -f mitgeben müsse und hier meine Frage: wie mache ich das bei Ozmosis? Bei Chameleon konnte ich in dem Screen mit der "Tomate" einfach irgend eine Taste drücken und war das in der Lage das Argument zu setzen. Das scheint bei Ozmosis nicht der Fall zu sein. Ich hoffe ich konnte mein Anliegen verständlich machen. Vielen Dank schon.

Edit: habe eben mal unter Systembericht beim Punkt Software den Unterpunkt "Installationen" aufgerufen. Dort wird die besagte PKG-Installation des LAN-Kextes AppleIntelE1000Exxx gleich zwei mal aufgeführt. Ist das ok so?

EditII: hier habe ich die genannten PKG-Dateien geladen:
<http://hackintosh-forum.de/index.php?page=Thread&threadID=14499>

EditIII: die nächste Merkwürdigkeit an dieser BIOS F9, dass ausser dem installierten Yosemite kein anderes Laufwerk angezeigt wird. Auf jeden Fall nicht im Rahmen von F12 >Bootreihenfolge festlegen. Ich hatte das an anderer Stelle in diesem Thread auch schon einmal angesprochen. Was ich finde ist ein BIOS-Eintrag im Punkt "System" dort wird das DVD-Laufwerk angezeigt, aber es lässt sich damit nicht booten, wie gesagt. Ausgangspunkt war die Überlegung einfach die iBootCD einzulegen und dort dann das Argument -f zu setzen, nach der Rechteparatur bzw. Cache-Neuaufbau mit Kextutility. Klappte leider nicht, aus beschriebenen Grund.