

Erledigt

Erster Hackintosh / Farbraumwiedergabe Nvidia <-> Displayport / Allgemeine Probleme beim Aufsetzen

Beitrag von „MarkusEmm“ vom 20. April 2015, 17:58

Danke an Hobbit und al6042! 😊

Also wenn ich den HWMonitor starte, sehe ich weder in der Leiste oben noch den Punkt am Dock, laut Activity Monitor läuft das Programm aber.

Die Kexte von al6042 habe ich mit dem Kext Wizard installiert und den Cache neu aufbauen lassen, der HWMonitor sowie istat pro zeigen aber keine Lüfter oder Temperaturen an.

Bei der erneuten Installation von HWMonitor habe ich gesehen, dass man dort den FakeSMC mit installieren lassen kann - brauche ich den auch?

Ich meine hier gelesen zu haben, dass man entweder den FakeSMC _ODER_ den SMCEmulatorkext, der bei Ozmosis enthalten ist, lädt - aber nicht beide?

Merci für eure Geduld, wie man vielleicht merkt habe ich was das Thema Hackintosh angeht den Dreh noch nicht raus...