

Erledigt

Cinema Display 23 Zoll - USB Hub führt zu BIOS freeze

Beitrag von „MacGrummel“ vom 21. April 2015, 23:31

Wenn ich davon ausgehe, dass der USB-Port außer dem Hub keine Funktion hat, muss ich den Fehler sicher im Bereich Kabel/Hub suchen. Aber zumindest das Display bei Deinem Link hat kein USB- sondern ein FW-Hub.. Wenn ich mich recht entsinne, hing da doch auch mal noch eine Kamera drin dran..