

Erledigt PC startet nicht

Beitrag von „yoyo268“ vom 22. April 2015, 13:24

Ganz einfach:

Seine Grafikkarte müßte einen 6poligen Anschluss haben, wenn er nur 4 anschließt kann seine Karte nicht laufen

Und Abrauchen kann da gar nichts, da die Stecker heute genormt sind.

Das einzige was reichlich schlapp ist das Netzteil als solches, aber das ganze soll ja schon mal gelaufen haben.

Schließlich hat er ja nur das Gehäuse gewechselt 😊

Und das Minimum ist Spannung --> Mobo, Grafikkarte, Taster intern benutzen, fertig