

Erledigt

Blackscreen beim booten (Dell 755 + GF 8400GS) Gelöst

Beitrag von „crusadegt“ vom 23. April 2015, 21:18

Probiere mal PCIRootUID=1 oder PCIRootUID=0

Welche Systemdefinition benutzt du? Ich würde dir zu Mac Pro 3.1 raten.