

Erledigt

Workstation mit zwei Xeon E5 2630 v2 CPUs - ein Hinweis

Beitrag von „nikezzz“ vom 25. April 2015, 22:45

Hey tut mir Leid, dass ich solange nichts gepostet hab - war ne lange Woche 🙄

Zitat

Sandy Bridge müsste eigentlich 0x0206 sein

Hab ich versucht aber brachte mir nix 🙄 immer noch dieselbe Fehlermeldung:

Code

1. X86PlatformShim::start - Failed to send stepper

und eben schlechte Gegebenen Werte. Da wo ich den Kext her hab will mir keiner ne Antwort geben 🙄 vllt poste ich mal ins Github Repository von ssdtPRGen 🙄 aber bis jetzt keine Fortschritte 😞