

**Erledigt**

## **Unapproved Caller beim booten von SSD via SATA seit 10.10.2 Sicherheitsupdate 2015-003**

**Beitrag von „Doe1John“ vom 27. April 2015, 14:38**

Das kann durchaus am USB2SATA-Controller oder an dessen Firmware liegen. Mal einen Anderen zur Gegenprobe testen.