

Erledigt

OS X 10.10.3 mit neuer Fotos-App steht als Download bereit

Beitrag von „enbe0815“ vom 29. April 2015, 17:41

Darf ich den Post #140 nochmal hervor holen? Keiner eine Idee warum ich nach Update auf 10.10.3 mit Ozmosis einen Kernel Panic erhalte und mit dem Bootstick mit Multibeast nicht? Würde gern wieder ohne Stick booten 😊

[Zitat von enbe0815](#)

So, jetzt hat es mich auch erwischt. Hab erstmal mit dem Update auf 10.10.3 abgewartet, aber nachdem das Update auf dem T61 ohne Probleme funktioniert hat, habe ich es jetzt auf dem Desktop mit dem Gigabyte Board versucht.

Nach Reboot erscheint der Apfel mit dem Ladebalken, dann schält die Auflösung um -> Pixelmüll und Reboot. Auf dem Board is Ozmosis installiert. Wenn ich Ozmosis mit "CMD V" boote kommen ein paar NFS Fehler (müßte die Windows HD sein), dann dasselbe - Auflösung wird geändert und Reboot.

Edit:

mit dem Multibeast Boot Stick kann ich das System booten und es wird 10.10.3 angezeigt. 😞

Edit 2:

hab mal das Log File angehängt. Kann da jemand etwas entnehmen, was mir evtl. weiter hilft?

Alles anzeigen