

Erledigt

Z87X-UD3H Overclocking - was ist zu beachten?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. April 2015, 23:19

3,5 GHz ist auch die Grundfrequenz vom i7-4770K! Wir haben nur den Turbo erhöht, nicht den Teiler! Warum sollte dann das System 4,5 GHz anzeigen?

Wenn der normale Turbo (3,9 GHz) eingestellt ist, zeigt das System auch nur 3,5GHz an. Das ist also alles ganz normal. Ist bei mir auch so!

Würdest du den Prozessor dauernd übertakten, dann würde dort auch 4,5 GHz stehen! Nur dann müßtest du auch permanent die VCore Spannung erhöhen, was für den Prozessor nicht allzu Gesund ist!

Und bei einer permanenten Übertaktung kann es auch mal sein, das der Hacki nicht bootet oder auch mal abschmiert!