

Erledigt Lion neu kaufen ...

Beitrag von „Griven“ vom 30. April 2015, 21:47

Wenn es wirklich ein 3.1 ist (also eines von den weißen MacBooks) ist bei dem trotz 64Bit EFI mehr oder weniger trotzdem mit Lion Schluss. Der limitierende Faktor bei dem MacBook ist nicht der Prozessor (Core2Duo) oder das EFI sondern der Grafikchip. Der verbaute Intel GMA X3100 ist schlicht und ergreifend nicht 64Bit fähig und hat demnach ab MountainLion keine Treiberunterstützung mehr was auch der Grund dafür sein dürfte warum Apple die Installation trotz 64Bit EFI unterbindet.