

Erledigt

Probleme mit LAN bei GA-P55A-UD3 unter Mavericks

Beitrag von „MacGrummel“ vom 8. Mai 2015, 18:08

Du solltest vielleicht noch einmal nachsehen, ob Du rev. 1 oder 2 hast, denn die unterscheiden sich genau im Lan- und im Audio-Chip. Und dann auch da in der DSDT-Datei! Der notwendige Kext für RTL8111D und RTL8111E sollte dann allerdings der gleiche sein, aber mir den falschen Voraussetzungen kann es da schon Probleme geben.

P.S.: Ich hab mal deine Überschrift geändert, damit die Kollegen gleich wissen, um was es geht..