

Erledigt

Lenovo T430 Kernel Panic

Beitrag von „Lunatic84“ vom 9. Mai 2015, 17:34

Guten Tag,

ich schon wieder.

Ich sitze seit gestern an einem Lenovo T430 und versuche Yosemite zu installieren.

Der Installationsstick wurde mit Unibeast erstellt. Die Installation selbst ging ohne Probleme von der Hand. Nach dem ersten Neustart, über den Stick als auch direkt, kommt der Fehler, der auch auf dem angehangenen Bild zu sehen ist.

Ein Start über -v -x ist über den Stick jedoch möglich.

Installiert ist Multibeast 7.3.0, Chameleon Wizard, Kext Wizard, Chameleon 4.x (ergab sich aus Multibeast).

Hat jemand eine Lösung? Das wäre wirklich hilfreich.

Liebe Grüße an alle, die mir helfen können

