

**Erledigt**

## **Inateck USB 3.0 PCI-e Karten und Yosemite 10.10.3 wollen nicht so recht im MacPro...**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 9. Mai 2015, 19:36**

Die ist doch noch fast nagelneu! Unter 10-10-2 haben doch noch alle geschwärmt! Is ja echt traurig! Versuch mal die USB-3-Standard-Karte aus dem Mutibeast.