

Erledigt

Lenovo T430 Kernel Panic

Beitrag von „al6042“ vom 9. Mai 2015, 22:35

Das liegt jetzt aber am USB... nutzt du deinen Bootstick an einem USB3.0 Port?
Wenn ja, versuche es nochmal an einem dedizierten USB2.0 Port.