

Erledigt

Nach Neustart kein Ton mehr?

Beitrag von „Einemark“ vom 11. Mai 2015, 22:20

Hallo zusammen, bei mir klappt das mit dem Sound auch nicht richtig.

Es klappt nur mit der .pkg aus dem Hardware-Center für mein Board, aber nur bis zum nächsten Neustart.

Ich habe mir nochmal die [Anleitung](#) vom Trainer genau durchgelesen und kann einen Punkt nicht machen:

"Achtung: Wenn ihr ein MultiBeast für Yosemite einsetzt, ist zu beachten, wenn ihr den Soundkext installieren wollt, immer den Punkt Optional EFI Installed Bootloader Support mit anzuhaken! Nur dann installiert sich der Soundkext ohne Fehlermeldung!"

Kann mir da vielleicht jemand helfen??

Mit freundlichen Grüßen