

Erledigt

Asus n750JV Probleme..

Beitrag von „Equinox“ vom 18. Mai 2015, 11:07

Guten Morgen.

Hab mich nu letztendlich an den iMac gepflanzt.

Clover Bootstick nochmal formatiert und neu erstellt.

An den Laptop gesteckt, gestartet... so.. hier erscheint jetzt nur "Boot Microsoft EFI boot menu from System"

"Boot Windows form SYSTEM" und noch von Legacy HD 2-7..

Ich soll doch nicht etwa mit dem iMac von diesem Stick booten?!