

# **Anleitung zu meinem 2. hack: Z97X-UD5H, i7 4790K, GTX 970**

**Beitrag von „Griven“ vom 20. Mai 2015, 21:35**

Erkannt wird der Thunderbold Port und er funktioniert auch allerdings mit einer Einschränkung. Auf den Hackintosh ist Thunderbold nicht HotPlug fähig sprich Geräte die nach dem Start des Rechners angesteckt werden werden nicht erkannt. Soll der Thunderbold port benutzt werden muss das Gerät schon vor dem Systemstart angesteckt werden.