

Erledigt

Ozmosis für Gigabyte GA-Z97X Gaming 5

Beitrag von „mratw“ vom 24. Mai 2015, 12:46

Wie kann ich das denn prüfen?

Edit:

Im Handbuch steht für LAN: Qualcomm Atheros Killer E2201 LAN chip (10/100/1000 Mbit)

Kann es sein das Kext E2200 nicht für E2201 geeignet ist?????

Komisch ist aber das System Info E2200 anzeigt.....Vielleicht liegt ja da der Fehler..... 😞

Edit2:

Iphone über USB verbunden, damit ne Verbindung zum Internet hergestellt, selbes Problem beim Appstore---Gerät konnte nicht verifiziert werden....

Sendet der PC vielleicht irgendwas falsches???? 😞

Edit3:

Keiner weiter ne Idee???

Ichh boote das ganze ja noch immer mit der iBoot-Haswell CD. Hatte ja schon probiert Chameleon zu installieren, aber das funktionierte nicht, da blieb der Bildschirm immer beim Apfel hängen. Mit -v gebootet, laufen kurz ein paar Zeilen durch und dann schmiert alles ab. Bildschirm ist komplett schwarz. Beim Versuch mit -x -v zu booten genau das gleiche. Kann es sein das Chameleon Haswell nicht unterstützt?

Der Hintergrund warum ich das machen wollte, hätte das System über Chameleon gebootet, dann hätte ich ja auch die SMBios Liste ändern können. Vielleicht verträgt sich ja der MacPro 3,1 nicht mit meinem System und deswegen zickt der AppStore immer rum...

Bin für weiter Ratschläge oder Lösungsmöglichkeiten sehr dankbar...